

Merkblatt CNC-Fräsen

Auf dieser Seite finden Sie Richtlinien die Ihnen und uns das Weiterverarbeiten Ihrer Fräsdateien erleichtern.

Allgemein:

- Maße 1:1, in mm
- geschlossen gezeichnete Konturen
- Bohrpunkte, gesetzt als Kreis mit gewünschtem Durchmesser
- Maßangaben zur Gegenkontrolle
- max. Größe 2050mm x 3050mm, max. Höhe 250mm

Dateiformate:

Bitte benutzen Sie nach Möglichkeit eines der folgenden Dateiformate

<i>Dateiformat</i>	<i>Bemerkungen</i>
.AI (Adobe Illustrator®)	-bitte keine Voransichten speichern -in Pfade wandeln -exportierte Ebenen sind für uns hilfreich -nach Möglichkeit in Corel Draw Version 12 als "Adobe Illustrator 3.x" Datei speichern, unter folgenden Speicheroptionen: <i>Ziel: PC</i> <i>Text exportieren als: Kurven</i> <i>Umrissseffekte simulieren: aktiv</i> <i>Komplexe gefüllte Kurven simulieren: aktiv</i>
.CDR (Corel Draw®)	Corel Draw bis einschließlich Version 12
.DXF; .DWG (AutoCAD®)	-mit Bögen exportieren -Konturen bitte schließen -exportierte Ebenen sind für uns hilfreich
.FS	- bitte unter Version 5 exportiert zusenden
.SVC	

Nicht Vektor-basierte Dateiformate wie z.B. Bitmap (BMP) oder JPEG bedeuten einen erheblichen Mehraufwand unsererseits.

Vielen Dank



Jörg Küper Fachgroßhandel e.K.
Kramer Str. 46
D-44866 Bochum
Tel.: 02327/964685 Fax: 02327/964687
www.joergkueper.de * info@joergkueper.de

Mail-Adresse für CNC-Anfragen: cnc@joergkueper.de